

## Umrüstung von Maschinen mit MAC-Motoren

Die MAC-Motorengeneration von Bosch-Rexroth wurde schon vor einiger Zeit abgekündigt und Reparaturen sind auf Grund mangelnder Ersatzteilverfügbarkeit oft nicht mehr möglich. Da wir aktuell keinen Lagerbestand an generalüberholten MAC-Motoren mehr haben, möchten wir unseren Kunde eine Alternative anbieten, um Maschinenstillstände zu vermeiden und den Weiterbetrieb zu sichern. Daher bieten wir die Umrüstung auf MSK-Motoren mit IndraDrive-Reglern an.


### Ihr Vorteil

- | Ersatzteilverfügbarkeit ist wieder gewährleistet
- | Vermeidung von Maschinenstillständen
- | Steigerung der Zuverlässigkeit

### Verfügbar für Maschinen

einige Beispiele:

RV 53 bis #652		RV 74 bis #183
RDK 54 bis #156		RDK 54 #158 bis #163
RDK 54c		RDK 54d
RDKP 72		RDKP 72d
RDKP 72e		RDKP 72g bis #659
RDK 80 bis #658		weitere auf Anfrage



MAC - Motorengeneration