

## Umbau von Movitrac auf Movidrive

Der Frequenzumrichter Movitrac sowie die zugehörigen Regelkarten wurden von SEW abgekündigt und sind nicht mehr erhältlich. Reparaturen dauern lange und sind oft wegen fehlender Ersatzteile nicht mehr möglich. Die Folge sind lange Maschinenstillstände, mittelfristig ist ein Maschinenbetrieb mit Movitrac-Umrichtern voraussichtlich nicht mehr möglich. Daher bieten wir seit einiger Zeit Upgrade-Pakete zum Umbau auf den neueren Frequenzumrichter Movidrive an.

### Ihr Vorteil

- Ersatzteilverfügbarkeit ist wieder gewährleistet
- Vermeidung von Maschinenstillständen
- Motorentausch ist nicht notwendig

### Verfügbar für Maschinen

bereits durchgeführt bei: RDM 37/10 | RDM 50K | RDM 54K | RDM 70K |  
RDM 70Kb | RDM 75K | RDKP 72g | RV 53b |  
STAL 80 | VHW 60 | VHW 90

alle anderen: ebenfalls möglich



MOVITRAC



MOVIDRIVE